

# Boardelektronik spinnt - Unterspannung?

Beitrag von „Geisterbob“ vom 30. März 2014 um 22:20

[Zitat von MRunck](#)

Hatte ich auch bei meinem Hybrid, nach dem Prüfen und Laden der Batterie war bis heute alles o.k.

Manfred

nach hin und her bohren rückte dann der freundliche raus, dass dann vielleicht doch Sensor des Umdrehungsmesser defekt wäre.

Am Dienstag bin ich im Service!