

# ESP nach Batteriewechsel beim Touareg 1

Beitrag von „Knuddel\_1967“ vom 2. April 2014 um 11:09

Hallo Leute, ich bin kurz davor mir einen T1 3,2 Liter Benziner mit LPG zu kaufen.

Dieser hat jedoch ein Problemchen, was nach Aussage des Verkäufers (privat) auch glaubwürdig erscheint.

Er hat selbst die Batterie gewechselt und seit dem leuchtet ESP im Display und er regelt bei Volleinschlag nach rechts.

Reicht da neu anlernen der Sensoren ?

Ja ich weiss das ist wieder mal in die Sterne schauen, aber vielleicht ist es ja ein bekannter Fehler.

Danke im voraus

Gruß Uwe