

# Ölverbrauch V6 TDI

**Beitrag von „Juergen72“ vom 6. April 2014 um 22:15**

Statusupdate:

Nach dem kürzlichen Tausch des Zylinderkopfdeckels und seit dem gefahrenen knapp 2000km scheint das Ding endlich zu funktionieren:

Bis jetzt kein Ölverbrauch lt. Ölskala im Servicemenü feststellbar = Ölstand auf "max", kein Strich weniger.

Schätze mal, der Serviceberater beim 😊 wird ein Stoßgebet aussprechen, wenn der Fall abgeschlossen werden kann und ich ihm nicht mehr auf den Sack gehe 😄

In der Annahme auf ein "Happy End" dieser Akte schönen Abend noch!

Jürgen