

Nach VCDS Codierung keine Premium Telefonie mehr

Beitrag von „airbornetreg“ vom 7. April 2014 um 10:30

Hallo Gemeinde,

ein Bekannter hat bei meinem T2 am Wochenende u.a. Coming/-Leaving home, Spiegelabsenkung, DVD-Sperre, Standheizung, Gurtwarnton freigeschaltet bzw. deaktiviert. Heute morgen nun beim Betaetigen der Telefontaste kam die Meldung "Telefon nicht funktionstuechtig". Wenn ich versuche, mein Smartphone zu koppeln, kommt die Meldung " nicht moeglich, da SIM-Karte im Slot", obwohl dort keine Karte drin ist. Hat jemand eine Loesung? Danke im voraus.