

Fahrertür Schließkontakt und Entriegelung Heckklappe

Beitrag von „Hoppelchen“ vom 14. April 2014 um 23:38

Da der Techniker ja hier schon so schön hilfreich "vorgelegt" hat, gibts evtl. auch ein Tip wie man die "Light-Variante" davon fehlermäßig einschränken könnte ?

Es funzt alles andere in und an unserer Fahrertür (R5 Mj. 2005), auch der Tankdeckelschalter, jedoch nicht der Heckklappenschalter; im VCDS ist jedoch die Betätigung des Schalters zu "erkennen" online, nur hinten tut sich nichts mehr mechanisch/hydraulisch (grüner Plastikschlauch geht rechts hinten am CD-Wechsel Richtung Dach...).

Gibts noch sowas wie ein Steuergerät zwischen Schalter und Heck o.ä. ? Oder kann man evtl. per VCDS direkt oder indirekt ein evtl. vorhandes Kufatec-AdapterSTG erkennen ?

Die Klappe war, soweit ich mich erinnere (konnten nur kurz testen, aufgrund Motorschaden n. Kauf) rein mechanisch (hydraulisch?), jedenfalls gab es keinen Elektrovollantrieb wie bei den Kühen, und funzte auch bis zum großen Blow.

Vielen Dank und MfG