

Leichtes Vibrieren bei leichter Beschleunigung / nur Rechtskurve

Beitrag von „Sportsguy“ vom 16. April 2014 um 17:14

Hallo,

mein Treg V10 hat folgendes Problem: Nur bei leichter Beschleunigung und Rechtskurven spürt man als Fahrer ein Vibrieren, komischerweise viel mehr, wenn er auf SPORT gestellt ist, als auf COMFORT.

Ich tippe auf ein Lager, was denkt ihr? Antriebswelle /Kardan?

Danke Euch.

LG Jopo