

ACC und FrontAssist: Sensor defekt

Beitrag von „Juergen72“ vom 17. April 2014 um 16:24

Weil ich grad am tippseln bin, auch diese Posse hier zum Besten:

Gestern den T nach Abschluss der Ölmesung abgeholt, bei dem Termin wurde auch die Meldung "ACC und FrontAssist nicht verfügbar" erforscht.

Diese Meldungen kamen seit dem letzten Service (Mitte Februar) gelegentlich für wenige Minuten und verschwanden wieder ins Nirvana.

Seit dem Knüllwald-Ausflug war die Meldung permanent präsent ABER: der 😊 hat bestätigt, dass "trotz festgestellter Schürfspuren am Unterboden das nichts mit dem Sensor zu tun hat"

Lt. Diagnose ist der Sensor links (aus Fahrersicht) defekt, Austausch würde normalerweise ca. 1300€ betragen, weil alleine schon rund 8h Vermessung/Abstimmung des Systems zu veranschlagen seien.

Es läuft aber auf Neuwagengarantie und somit kostenfrei *puuuuuuuuhhhh*

Mit heranschreitendem Datum Ende-Neuwagengarantie kommen einem da schon Zweifel, ob man die Leidensfähigkeit für derartige Störungen langfristig aufbringen kann und will
Andererseits: Mit Ankündigung des Facelift ist der aktuelle Dicke eh gleich mal wieder locker 3k weniger wert und die ganzen anderen Kisten mit HighTech und dutzenden Computern unterm Blech sind leider kaum besser



Grüße,
Jürgen