

# ACC und FrontAssist: Sensor defekt

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. April 2014 um 16:37

Hallo Jürgen,

das hatte ich auch schon mal nach einem Besuch im Knüllwald. Einer der Sensoren hatte sich minimal verstellt und konnte vom 😊 innerhalb der Garantie kostenlos wieder gerichtet werden. Diese Sensoren liegen beim TII leider viel zu tief auf Höhe der NSW und somit absolut nicht Offroad geeignet. Das wird sich wohl beim TIII erst ändern und bis dahin heisst es [uffbasse](#) 🙄

Grüße von Stephan 🙄