

# ACC und FrontAssist: Sensor defekt

Beitrag von „kitetec“ vom 18. April 2014 um 21:46

Hatte erst letzte Woche zwei Werkstattbesuche, um Fehlermeldungen beheben zu lassen (siehe Foto F2).

Heute kam diese Fehlermeldung dazu (siehe Fotos F1 und F1a). Außerdem habe ich das Gefühl, dass das Auto bei der kleinsten Bodenunebenheit ins Schwimmen gerät.

Noch habe ich drei Monate Garantie.

Was verabschiedet sich noch bei meinem Touareg II?

