

ACC und FrontAssist: Sensor defekt

Beitrag von „Juergen72“ vom 18. April 2014 um 21:57

Bild 1 + 2 kenne ich aus der jüngeren Vergangenheit bzw. den letzten Wochen seit dem Intervallservice.

Angefangen hatte es mit Bild 2 obwohl keine Verschmutzung vorhanden, putzen brachte auch nix.

Später Bild 1 und jetzt ist lt. 😊 der linke Sensor im Eimer - warum auch immer, mit Knüllwald hat es nix zu tun.

Elektronikkram halt... 😊