

Probleme mit Automatik 5. Gang

Beitrag von „Rotti88“ vom 22. April 2014 um 16:14

Hallo an alle,

ich habe einen V6 TDI Automatik Bj. '08 mit 126 tkm.

Seit gestern ist beim Schalten vom 4. in den 5. Gang ein Ruck zu spüren.

Dabei ist es egal ob ich auf "D", "S" oder Manuell fahre.

Die anderen Gänge sind davon nicht betroffen.

Und ich hatte gestern eine Fehlermeldung, dass mein Ladedruck zu niedrig ist.

Werkstatt meinte, dass da vielleicht ein Sensor defekt ist und das mit dem anderen Problem zusammenhängt.

Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen oder hatte einer von euch das gleiche Problem?

Danke schon mal für eure Antworten