

# **Kombiinstrument / Fehlermeldungen / Steuergerät**

**Beitrag von „nosie“ vom 23. April 2014 um 09:16**

Hallo Hannes, tja... ich musste extra alle Schlüssel in die Werkstatt bringen, um sie neu zu codieren. Nach Aussage des Service Betreuers sei das wegen der Wegfahrsperre notwendig... Darauf habe ich mich mal verlassen. Gerne rufe in der Werkstatt aber an, um das zu klären. Viele Grüße, Norbert