

V10 ruckelt bei Beschleunigung unter Last ab ca. 1500 min-1

Beitrag von „Sam_R“ vom 26. April 2014 um 13:05

Hallo.

Ich bin neu hier.

3'

Mein V10 hat das Selbe probelm bei umdrehungen unter 2'000 U/min Stottert er. Die kraftstofffilter habe ich vor ca.3'000Km Ersetzt.

MKB: AYH Km Stand: 211'000

Danke für eure Antworten