

# Sitze in Marokko fest, Antriebsstrang

Beitrag von „horst-marokko“ vom 26. April 2014 um 13:35

Hallo Touareg-Freunde,

bin neu hier und habe momentan nicht den Nerv, mir alle FAQs durchzulesen. Hoffe das mir jemand helfen kann.

Zum "Auto": Touareg V10 TDI, Zulassung 8/2003, alles außer Standheizung ca. 215.000 m.

**Mein Problem:** Bin gestern abend schwungvoll angefahren. Ca. bei Tempo 70 / 80 plötzlich hinten rechts ein Geräusch, als ob der Reifen geplatzt sei. Hatte das Gefühl, immer wenn die geplatze Stelle zum Radhaus kam, sei sie laut dagegen geschlagen. Angehalten; alles heil, nirgendwo ein Schaden sichtbar. solange ich 40/50 gefahren bin kein Geräusch. Ab 70/80 Geräusch sehr laut wieder da.

Bin dann im "Selbstschaltmodus" 1. und . Gang langsam nach hause. Keine Geräusche.

In der Garage dann Exta-Level und Geländeuntersetzung zugeschaltet. Ging problemlos raus und rein.

Kein Ölverlust kein sichtbarer Schaden.

Wer weiß RAT.

Bin über Mail \*\*\*email gelöscht. Bitte über PN abwickeln \*\*\*\*\* zu erreichen. Wenn ihr skype oder Festnetznummer in Deutschland sendet, melde ich mich sofort!!

Euer leicht genervter Horst-Marokko

PS: Die Sonne scheint und der Himmel ist mir noch nicht auf den Kopf gefallen. big grin: found or type unknown