

# Memorytasten in Tür und Sitzverstellung keine Funktion - Hilfeeeee

Beitrag von „cruiser59“ vom 28. April 2014 um 18:22

Hab mal VCDS angeschlossen. Viel geht da ja beim T2 nicht und zum Thema Memory habe ich rein gar nix gefunden.

Aber die Fehlercodes hab ich mal ausgelesen und da war unter anderem ein Fehler:

03332 - Motor für Sitzhöhenverstellung  
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption  
Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 01100101  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 125  
Kilometerstand: 26989 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2014.04.28  
Zeit: 06:08:42

Gut dachte ich, da leidet der Sitz wohl unter Amnesie 😊 und hab einfach aufs Blaue den Sitz mal in alle Endanschlüge gefahren und siehe da..... 🙌🙌 Problem beseitigt 🙌🙌 big grin: found or type unknown Ein breites Grinsen kam mir übers Gesicht und der Abend ist gerettet. Alles geht wieder wie es soll. Was auch immer der Grund für diese Störung war.

Danke an alle die versucht haben zu Helfen.