

# DPF Meldung / Motorstörung

**Beitrag von „Darragh“ vom 30. April 2014 um 20:16**

Hallo zusammen

Für diejenigen unter euch, die sich nicht vorstellen können, wie es im Innern des Endtopfes aussieht, hier mal ein paar Bilder. *(ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen, diese stammen aus einem [Video](#))*

[Innenleben Endtopf Touareg.jpg](#)

Ich denke hier wird klar, was geschied, wenn sich die Dämmwolle mit Schlammwasser vollsaugt.

Durch die Hitze der Auspuffgase wird das Wasser verdampft und zurück bleiben die Ablagerungen vom Schlamm.

Hier nochmal ein Einblick auf das innenliegende Rohrsystem.

[Innenleben Endtopf 2 Touareg.jpg](#)

Hier werden die Abgase durch die gelochte Stelle im Rohr direkt in die Dämmwolle geleitet, dann durch die Schottwand über die Dämmwolle zurück in das Rohrsystem.