

Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „pmrass“ vom 1. Mai 2014 um 14:48

Hallo,

wir fahren einen V6 Diesel mit ABT Chip Bj. 2010 mit 284 PS.

Wir hatten den Dicken letzte Woche bei der Inspektion und seitdem hat er einen anderen Drehmoment und unserer Meinung nach hat er einen Leistungsverlust.

Die ganze Zeit ist er auf der Autobahn z. B. relativ locker 240 gefahren, jetzt mit Mühe und Not noch 220.

Also irgendwas stimmt nicht.

Es wurde ein SW-Update gemacht. Kann es sein, dass hier bei das Chiptuning einfch überschrieben wurde?

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?

Welche Beweismöglichkeiten habe ich?

Danke für eure Hilfe.

Herzlichen Feiertagsgruß

Petra