

# Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 1. Mai 2014 um 14:59

[Zitat von pmrass](#)

Es wurde ein SW-Update gemacht. Kann es sein, dass hier bei das Chiptuning einfach überschrieben wurde?

Welche Beweismöglichkeiten habe ich?

Wenn beim Motorsteuergerät ein Update gemacht wurde, dann ist das Chiptuning überschrieben worden.

Was möchtest du nun beweisen? Du hättest den Freundlichen vor dem Service drauf hinweisen müssen, dass du ein Chiptuning hast, dann macht er auch kein Update. Sonst sind die angehalten neuere Softwarestände aufzuspielen um gewisse Bugs beseitigen zu können.

MfG

Hannes