

Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. Mai 2014 um 22:21

[Zitat von c43amg](#)

Sicher? Das macht eigentlich niemand mehr, die lesen doch alle nur noch die Werksstände aus, ändern die, und flashen die neu drauf.

Hi!

Das geht beim TII nicht mehr! Das Steuergerät muss raus und umgelötet werden oder aber es wird eine separate Box eingebaut. Tja so ist das halt mit dem Chiptuning, des einen Freud des anderen Leid!

LG

Manu