

# Klimaanlage ohne Funktion

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Mai 2014 um 20:32**

So, habe nun versucht der Sache auf den Grund zu gehen (leider liegt mein VCDS in Kärnten, hier habe ich nur eine abgespeckte Diagnosevariante), aber nicht wirklich was gefunden.

Stimmt die Codierung für eine 2-Zonen-Klimaautomatik?

Part No: 7L6 907 040 AL

Component: CLIMATronic R/L 4537

Coding: 0001030

Shop #: WSC 31414 790 00001

MfG

Hannes