

Gurtwarnton hat sich verabschiedet

Beitrag von „NO MANCHES“ vom 7. Mai 2014 um 20:36

Hallo allerseits,

die Signaltöne sind komplett "verloschen" bei dem Dicken meiner Frau (V10). Der Freundl. meinte das Cockpit müßte ausgetauscht werden, was ich für die Fahrleistung meiner Familie als Zweitwagen nicht zwingend notwendig finde.

Wie und wo finde ich eine Anleitung bzgl. Tausch des Signalgebers?

Freue mich über jeden Tip in die Richtung.

no manches