

# Klimaanlage ohne Funktion

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Mai 2014 um 09:24

[Zitat von Fisch](#)

es ist bestimmt der irgendwann in der Serie geänderte eine Schlauch der immer wieder Lecks hatte.

Hallo Mike,

ja das wäre möglich, wobei dann eigentlich im Fehlerspeicher aufscheinen müsste, dass kein Systemdruck mehr vorhanden ist, dafür gibt es ja Sensoren, das zeigte sogar schon der Passat 3B aus den 90ern, ebenso mein Allroad 4B. Da der Touareg um einiges neuer ist als diese Fahrzeuge sollte das dann eigentlich auch dort aufgelistet sein...

MfG

Hannes