

Anhängersteckdose / Stecker wird heiß: Massefehler???

Beitrag von „heland“ vom 11. Mai 2014 um 20:40

[Zitat von Hannes H.](#)

Bei deinen Symptomen liegen die Fehler zu 90% am Anhänger (ist es ein älteres Modell?). Ich würde mal, wenn die Möglichkeit besteht einen anderen Anhänger anschließen, ob dann dein Fehler noch auftritt. Wie war der Anhänger angeschlossen? Hast du eine Adapterbuchse von 13- auf 7-Polig (ev. ein günstiges Modell aus China?), die würde ich auch mal ansehen. Wenn du das alles als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, dann von hinten nach vorne am Auto den Fehler suchen. Dort sind auch am ehesten die Steckdose bzw. die Kabel direkt an der Steckdose gefährdet.

MfG

Hannes

Hallo Hannes,

nein, Id. liegt es definitiv am Touareg (was die Beseitigung wohl aufwendiger macht). Anhänger ist rel. neu und auch 13-Polig. Ich hatte schon einen anderen Anhänger und noch meinen Fahrradträger (für die AHK) ausprobiert. Gleiches Ergebnis....leider.

Massefehler erscheint plausibel. Hätte so gern einen Ansatz, bevor mir der 😄 das halbe Auto zerlegt.