

# **iPhone 5S & Bluetooth i T1**

**Beitrag von „seracher9911“ vom 14. Mai 2014 um 10:12**

Hallo,

in meinem T1 (11/2007) ist das RS510 eingebaut - in der Mittelarmlehne gibt es eine Handschale - keine Ahnung für welches Modell.

Habe nun meinen BB über Bluetooth erfolgreich connected und wollte selbiges mit dem 5S meiner Frau machen - funzt aber irgendwie nicht. Dachte es liegt am 5S und habe es daher mit meinem BB evrsucht zu connecten - erfolglos, da BB angeblich nicht unterstützt wird (lt. Hinweis auf dem 5S). Eine Verbindung per Bluetooth im Auto herzustellen funktioniert ebenfalls nicht - das Auto erkennt das 5S nicht;>(((

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. wie man das Problem beseitigt?

Danke im Voraus für eure Unterstützung!!!