

iPhone 5S & Bluetooth i T1

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 14. Mai 2014 um 14:46

Moin,

wahrscheinlich hast Du ein Steuergerät welches nur rsap unterstützt und nicht das Handsfree Protokoll welches das 5er Iphone, 4er etc. unterstützt.

Da kannst Du es so oft versuchen wie Du willst, es wird nicht klappen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Austausch des Steuergeräts (unter dem Beifahrersitz). Schmeiß' mal die Suche an, da gibt es eine Teilenummer die funktioniert.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ighlight=iphone>