

# **Touareg I Facelift Ölverlust Schrauber Raum Köln/Düsseldorf**

**Beitrag von „Andrej“ vom 14. Mai 2014 um 23:01**

Hallo hatte das selbe Problem war der Deckel hinten von Wasserpumpe undicht.Habe selber ausgetauscht,seit dem ist alles trocken

Mfg Andrej