

Batteriewechsel

Beitrag von „Darragh“ vom 16. Mai 2014 um 18:49

Hallo zusammen

Heute mußte ich mich von meiner (immer noch ersten) Starterbatterie trennen, da diese in der letzten Zeit immer wieder ihren Dienst verweigerte, den Motor meines V6 TDI / VFL / BJ 2006 zu starten...

Kurzum eine neue gekauft ...

Beim zurückklappen des Sitzes war plötzlich ein Widerstand zu merken. Ich hatte vergessen, die Abdeckung auf dem Schienensystem hinter dem Sitz zu entfernen.
Also die Abdeckung abgezogen und den Sitz zurückgeklappt.

Jetzt habe ich ein Problem, ist doch da ein Stecker (besser gesagt eine Dose), dem das Gegenstück fehlt. Habe ich da etwas unmerklich auseinander gezogen?

Kann mir jemand sagen, wofür der Stecker ist?

Meine Sitze verfügen über Sitzheizung und sind elektisch verstellbar (incl.Memory-Paket)

Zudem sind da am Steuergerät unter dem Sitz einige Steckmöglichkeiten, welche nicht belegt sind.

Hat das alles seine Richtigkeit?

Wofür sind diese?

Hier mal einige Bilder ...