

# ACC Fehler

**Beitrag von „hard“ vom 20. Mai 2014 um 15:45**

Hallo zusammen,  
mein freundlicher hatt den Fehler gefunden.  
So simpel, der Luftgütesensor ist durchgebraten und verursachte einen Kurzschluss.  
Folge: Ganganzeige in der Mfa aus  
ACC Fehler Meldung  
Kein Frontassistent mehr

Warum hat man so wichtige Sachen mit so unwichtigen zusammen auf einer Sicherung?

MfG

Burk hard