

ACC Fehler

Beitrag von „hard“ vom 20. Mai 2014 um 15:45

Hallo zusammen,
mein freundlicher hatt den Fehler gefunden.
So simpel, der Luftgütesensor ist durchgebraten und verursachte einen Kurzschluss.
Folge: Ganganzeige in der Mfa aus
ACC Fehler Meldung
Kein Frontassistent mehr

Warum hat man so wichtige Sachen mit so unwichtigen zusammen auf einer Sicherung?

MfG

Burk hard