

V 6 TDI Drosselklappe erreicht Endstellung nicht = Mangel oder Verschleißteil

Beitrag von „kroeni“ vom 23. Mai 2014 um 11:29

Hallo in die Runde!

Ich habe Ende Februar einen gebrauchten T 1 (Facelift) beim freundlichen gekauft (Laufleistung bei Übergabe 109500 km)!

Vor ziemlich genau 2 Wochen (Laufleistung jetzt 115000 km) geht die Motorlampe an! 😞

Diagnose beim freundlichen Drosselklappen Endstellung nicht erreicht, also bekanntes Problem bei diesen Motoren!?

Ist dieser Fehler unter Verschleiß zu buchen oder greift hier die Gewährleistung und entspricht dieser Fehler demzufolge einen Mangel?

Gruß

Kroeni