

# **PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht**

**Beitrag von „arthur2103“ vom 3. Juni 2014 um 06:39**

Hab es schon im VCDS Forum gepostet, aber keine Antwort erhalten:  
Konfig: T1 5/2007 Facelift, mit RNS-DVD, MFL und PFSE.

Da ich meine neueren Telefone nutzen möchte, habe ich mich in der Bucht für ein 3C8 entschieden.

Beim Austausch waren Motor und Radio aus.

Beim anschließenden Scan war das 3C8 nicht auffindbar und also nicht ansprechbar.

Zurückgetauscht auf das 7L6 und alles ging wieder.

Jemand ne Idee ?

Geht evtl. nur das 5N0 mit Buchstaben C ?

Hier haben welche das gleiche Problem und auch nicht richtig ne Lösung dafür:

<http://www.clubtouareg.com/forums/f45/whi...html#post305631>

Gruß  
arthur