

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „fantomaz“ vom 3. Juni 2014 um 11:12

Hallo,

bin wahrlich kein Experte, aber ich habe gestern genau diesen Wechsel vorgenommen:
7L6 035 730 C gegen 3C8 035 730 **D** (Mein Touareg ist Bj. 7/2008).

Motor gestartet und alles ging sofort. Kann man nicht das RNS510 auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann noch einmal probieren?

Gruß Alexander