

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „arthur2103“ vom 5. Juni 2014 um 06:38

Hallo Robert,

alles klar.
ich halt mich dran.

Hallo Janni,

das STG sitzt unterm Beifahrersitz.

Hier die Daten:

Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-730.lbl

Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730

Bauteil: Telefon 2209

Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000017684

Codierung: 0020041

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: EBD32B8CCA1E1046DE5-80BE

Und dann das Bild des neuen STGs das nicht erkannt wird.:

Gruß
arthur