

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „Humvee“ vom 5. Juni 2014 um 07:45

Hallo,

erstens hat das alles in erster Linie nichts mit dem Navi zu tun, egal ob RNS-DVD oder -510. Das PFSE-Steuergerät stellt nur eine Anzeige-Bedienung zur Verfügung welche dann über das RNS und MFA bedient und angezeigt werden kann.

Die neue PFSE 3C8 035 730 C oder D funktioniert mit Sicherheit in deinem Fahrzeug. Nur mit VCDS kannst du in deinem Fahrzeug nicht darauf zugreifen und codieren, Steuergerät wird nicht gefunden, das liegt am sogenannten Gateway, weil dieses veraltet ist und es einfach für die Diagnose nicht erkannt wird.

Problem hierbei ist, das man das Gateway tauschen müsste, was aber beim Touareg nicht geht, da dies kein eigenständiges Steuergerät ist sondern ins Kombi integriert ist.

Trotzdem ist die Funktion gegeben das es im Fahrzeug funktioniert und nur mit MFA, MFL und RNS kommunizieren muss und nicht wie bei der Diagnose über das Gateway, einfach einbauen und über die MFA bei Tel die Sichtbarkeit einschalten und mit dem Handy die BT-Verbindung suchen und koppeln. Fertig.

Inwieweit dein RNS-DVD die bereitgestellten Informationen vom PFSE-Steuergerät versteht und auch anzeigt, kann ich jetzt nicht genau sagen, da dieses auch schon etwas älter ist.

Müsste sich einer hier mal melden mit RNS-DVD und neuem PFSE-Steuergerät ob das RNS auch im Tel-Menue was anzeigt.

In der MFA solltest du aber auf alle Fälle ein Tel-Menue haben.