

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „arthur2103“ vom 5. Juni 2014 um 08:52

Hallo Thomas,

genau so habe ich es mir auch vorgestellt.
Deshalb hab ich mir ja das 3C8 bestellt.

das Telefonmenü wird im MFA Display nicht angezeigt.
Das kann aber am Softwarestand liegen.
Da gibt es wohl ein TPI für, das meine VW Vertragswerkstatt für mein Fahrzeug nicht findet.
Deshalb lass ich da mal alle STGs updaten.
Mal sehn ob es was bringt.

Hier die Daten vom KI:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\7L6-920-xxx-7L6.lbl
Teilenummer SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
Bauteil: J0285 KOMBI-INST. 7018
Revision: KHH06X62
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 45929 000 1048576
VCID: 4383232C020EB806C65-8016

Und vom Can Gateway:

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Codierung: FFE6EF9FC8056002
Betriebsnr.: WSC 45929 000 1048576
VCID: F0E93CE0E338F39EEB7-80A5

Gruß
arthur