

# **PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht**

**Beitrag von „Humvee“ vom 5. Juni 2014 um 12:06**

Hallo,

Update der Steuergeräte ist bei dir nicht nötig für die PFSE.

Da muss ein anderes Problem vorhanden sein.

Ist bei dir eine Handyhalterung auf dem Armaturenbrett verbaut ?