

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „arthur2103“ vom 5. Juni 2014 um 12:52

Hallo Thomas,

nein ich habe die PFSE mit der Aufnahme in der Mittelarmlehne vorn.

Das mein Telefonmenü nicht angezeigt wird ist ein bekanntes Problem und wird mit einem KI Update auf Softwarestand 9733 und 9833 behoben. (oder so ähnliche Nummern)
Die genaue Bezeichnung des TPI habe ich leider nicht.

Gruß
arthur