

# Kuriose Fehlerquelle Touareg II, V6 TDI BM, Bj. 6-2010, 75 TSD. KM

Beitrag von „coala“ vom 6. Juni 2014 um 12:58


[Zitat von olly 1](#)

Moin zusammen

und was meint ihr nur zum Turbolader wegen der Macke in einem Schaufelrad ? Lieber wechseln oder abwarten. Mit dem Pfeifgeräusch könnte ich leben. [...]

Servus Olly,

früher oder später zerlegt es das Ding. Die Laufräder sind penibel gewuchtet, der Verschleiß bei einer Unwucht oder geometrischen Verformung ist sehr hoch, da die Welle nur auf einem dünnen Ölfilm gelagert ist, sozusagen "schwimmt".

Stirbt dir der Lader irgendwo unterwegs, dann hast du natürlich erstmal ein Problem. Ebenso, wenn ein Teil auf der Frischluftseite abbricht...  Ich würde es eher nicht drauf ankommen lassen.

Grüße  
Robert