

Geräusche unter der Mittelkonsole Touareg Bj 2008 V6 TDI ???

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Juni 2014 um 05:27

Bei VW wird immer die Kardanwelle als ganzes getauscht, das ist hier, falls das Lager kaputt ist ja nicht nötig. Du hast recht, es reicht ein Tausch des Lagers, wirf dazu mal hier die Suche an, da gibt es genug Beiträge dazu.

MfG

Hannes