

# **2008er T-Reg mit Luftfederung zu hoch für Wohnwagen**

**Beitrag von „DrTron“ vom 17. Juni 2014 um 14:07**

Moin,

stimmt denn die Stützlast? Kann in Deinem Fall ja sein, dass sie deutlich zu gering ist (d.h., der Caravan ist falsch beladen).