

2008er T-Reg mit Luftfederung zu hoch für Wohnwagen

Beitrag von „macko“ vom 17. Juni 2014 um 20:57

Hallo Targi,
die normale Stellung für den Anhängerbetrieb wäre sogar Normallevel in Automatik.

Somit liegt vermutlich ein anderer Fehler vor...

Gruss
Marco