

# Immer wieder mal keine Leistung

**Beitrag von „TC82“ vom 18. Juni 2014 um 22:18**

Hallo

Hab nun eventuell das Leistungs Problem gefunden, am Partikelfilter hatten sie die Sonde nicht richtig fest geschraubt.

Seit sie jetzt fest ist hat er bis jetzt immer Leistung.

Aber Rauchen tut er immer noch beim Beschleunigen hat da eventuell einer einen Rat ???

Grüße

Chris