

# Immer wieder mal keine Leistung

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. Juni 2014 um 06:58**

Schau dir mal die Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und zur Ansaugbrücke an, ev. ist da was leicht undicht.

MfG

Hannes