

# Fehler Seitenairbag

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. Juni 2014 um 19:39**

Uns hat es am Samstag mit dem ersten Elektronikfehler erwischt:

Störung Airbag, gelbe Lampe an

Der Fehler lässt sich beim Freundlichen nicht dauerhaft löschen, Fehlerursache unbekannt.

Am 30.06 geht der Dicke in die Werkstatt zur genaueren Untersuchung. Ich tippe auf werksseitig

Lose Steckverbindung. Der Freundliche meinte aber ich wäre nicht der Erste bei dem ein Steuergerät ab Werk

defekt wäre. ich halte Euch auf dem Laufenden.

Gruß Lollo

P.S. @Mod's Ich habe bei T II kein passendes Thema gefunden, falls ihr eins findet bitte dahin verschieben.