

# Schlechte Ausrollschaltungen / Software Update

Beitrag von „balgenbruder“ vom 24. Juni 2014 um 10:20

Wie läuft denn der Motor.

Meine Erfahrung mit BMW war das defekte Injektoren zu Schaltstoessen fuehren koennen.

Ein weiterer Grund -voruebergehend- kann sein wenn das Fahrprofil wechselt.

Also von BAB drei Stunden schnell- auf die Landstrasse oder Stadt.

Die Adaption braucht eine Weile sich bis sie das neue Fahrprofil angelernt hat.