

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „TReg/2007“ vom 28. Juni 2014 um 10:12

Hallo Karl,

Danke! Habe Deine Antwort eben erst bemerkt; komme gerade aus der Werkstatt. Ich habe das Lager zwischenzeitlich mit Scheibkleber selbst neu aufgebaut. Am Montag wird die Welle wieder eingesetzt und dann schau ich mal ob es funktioniert.

In Ravensburg habe ich noch eine Firma gefunden, die für 300-350,- (je nach Aufwand) an der ausgebauten Welle das Lager tauscht und die Welle auswuchtet. Das wäre bis jetzt so meine Alternativlösung.

Bei eBay habe ich ein bisschen die Qual der Wahl. Da werden so viele verschiedenen Lager zu so unterschiedlichen Preisen angeboten, dass ich überhaupt nicht weiß wo ich zugreifen soll.

Hast Du evtl. Erfahrungen?