

Fehler Seitenairbag

Beitrag von „Lollo050968“ vom 30. Juni 2014 um 19:51

So der Dicke ist repariert zurück: Steckverbinder Verkabelung unter dem Fahrersitz wurden getauscht, Fehler ist bei VW bekannt, aber in der Serie nicht verändert worden 😞
Aber Hauptsache Lampe ist aus, und alles funktioniert wieder.

Gruß

Lollo

P.s 1000 Beitrag mit Beförderung