

# Alternative zum Original-Xenon-Scheinwerfer?

**Beitrag von „powermanager“ vom 5. Juli 2014 um 16:44**

Hallo,

ich habe bei meinem T1 rechts den Xenon-Scheinwerfer 7L6 941 016 BK verbaut. Bei diesem ist jetzt die Führung des Gestänges für die Verstellung gebrochen. Ich vermutet ein Alterungsproblem des Kunststoffes.

Außerdem habe ich dauernd das bekannte Problem des Xenon-Flackerns, was zu fast jährlichem Tausch der Brenner führt.

Bei rund 230.000km und einem Restwert weit unter 10.000 € habe ich ehrlich gesagt keine Lust weiter Xenonscheinwerfer zu haben.

Daher habe ich mich gefragt, ob ich statt einem neuen Scheinwerfer mit Xenon mir zwei neue Scheinwerfer ohne Xenon mit normalen Lampen zu kaufen. Weiss jemand ob der Austausch möglich ist?

Grüße