

RNS 510 - BT-Funktion - nur Töne auf der rechten Seite?

Beitrag von „rodenbusch“ vom 5. Juli 2014 um 19:01

Hallo Zusammen,

nachdem ich mein RNS 510 per Firmware-Update (5238) u.a. auch die BT-Funktion freigeschaltet habe (dafür noch mal vielen Dank an Hannes und Thomas), habe ich Problem: Wenn ich mein iPhone oder iPad als Mediaplayer per BT nutze, gibts nur auf der rechten Fahrzeugseite Musik.

Für mich als Laie sieht das nach einem Anschluß-Problem aus. Habt Ihr da andere Ideen oder Vorschläge?

Is this a Bug Or a Feature?