

# **RNS 510 - BT-Funktion - nur Töne auf der rechten Seite?**

**Beitrag von „Humvee“ vom 5. Juli 2014 um 20:16**

Nein, da fehlt bei dir die 2. Audio-Leitung von der PFSE zum RNS.  
Ist bei einigen nicht verbaut, bei anderen schon.  
Bei Kufatec gib es diese Leitung.